

Secretaría de Transporte
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
Dirección Nacional de Vías Navegables
Departamento Control de Vías Navegables

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) información hasta las 13,00 horas día 03 de Septiembre de 2008

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	km o casco	color	lugar	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	143,900	BRL	RIO PARANA INFERIOR	APAGADA	01/09/2008	P.N.A	02/09/2008	HIDROVIA S.A	
2	169,000	BRL	RIO PARANA INFERIOR	APAGADA	01/09/2008	P.N.A	02/09/2008	HIDROVIA S.A	
3	347,200	BRL	RIO PARANA INFERIOR	FALTANTE	02/09/2008	HIDROVIA S.A	02/09/2008	HIDROVIA S.A	REPUESTA
4	352,800	BVL	RIO PARANA INFERIOR	FALTA LINTERNA	28/08/2008	P.N.A	02/09/2008	HIDROVIA S.A	
5	374,000	BVL	RIO PARANA INFERIOR	APAGADA	02/09/2008	P.N.A	02/09/2008	HIDROVIA S.A	